

弊社架装の訪問入浴車のリコールに関するお知らせ

平成26年1月10日、株式会社モリタエコノスは次の内容のリコールを国土交通省に届出致しましたのでお知らせ致します。対象車両をご愛用いただいておりますお客様には大変ご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません。心からお詫び申し上げます。

当該車両で所有頂いておりますお客様には、弊社からお知らせのダイレクトメールまたは電話、訪問等により直接ご連絡させていただきます。

お客様にはご無理を申しあげることになりますが、お時間の都合をつけていただいた上、弊社による無償修理をさせていただきますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

1. 不具合内容

訪問入浴車において、車両フロアパネルに補助座席を取り付ける穴をドリルであける作業工程が不適切なため、当該取付穴の直下に通っている燃料蒸発ガス発散防止装置の配管を損傷させてしまったものがあります。

また、補助座席の取付ボルトと当該配管が干渉しているものがあります。

このため、そのままの状態で使用を続けると、配管に穴があいて燃料蒸発ガスが大気中に漏れるおそれがあります。

【※燃料蒸発ガス発散防止装置とは、燃料タンク内で燃料が蒸発し燃料タンク内の圧力が高まった際に、この蒸発ガスを流出させ圧力を抜く装置です。】

2. 改善の内容

全車両の補助座席取付けボルトの位置を変更致します。

そのうえで、配管を点検し、配管に損傷又はボルトが接触しているものは新品の配管に交換致します。

3. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
マツダ	ABF-SKP2M	ボンゴ	SKP2M-200093 ~ SKP2M-201458 平成24年11月5日 ~ 平成25年7月22日	15
	ABF-SKP2V		SKP2V-200160 ~ SKP2V-205465 平成24年8月23日 ~ 平成25年9月26日	67
日産	ABF-SKP2MN	バネット	SKP2MN-201128 平成25年2月1日	1
合 計				83

※『期間内でも対象にならない車両もあります。』

4. お問い合わせ窓口：下記の各支店、営業所又は本社品質保証部迄ご連絡下さい。

本社 品質保証部	072-995-0613	静岡営業所	054-281-2388
仙台支店	022-237-4171	名古屋市支店	052-882-4571
埼玉支店	048-777-1891	関西支店	072-947-2121
千葉支店	043-243-2737	京都営業所	075-631-3391
東京支店	03-5569-1740	広島支店	082-893-2231
西東京営業所	042-568-2971	四国支店	087-841-3330
新潟営業所	025-265-0276	福岡支店	092-591-1201
神奈川支店	045-505-0031	鹿児島営業所	099-282-8352

まことに恐れ入りますが、お問い合わせ受付時間は平日9:00～17:30の間でお願い申し上げます。