

弊社架装の小型回転式塵芥車 広幅キャブ車のリコールに関するお知らせ

弊社は、2023年6月に届出をおこないましたリコールの範囲拡大追加として、2023年11月17日に下記のリコールを国土交通省に届出致しました。

お客様には多大なるご迷惑、ご心配をお掛け致しますこととなり、心より深くお詫び申し上げます。

つきましては、不具合内容および対応について、下記の通りお知らせ致します。

今後とも更なる品質向上を目指し、お客様の信頼にお応えできるよう一層努力して参りますので、何卒末永くご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

謹白

1. 不具合内容

小型回転式塵芥車 広幅キャブ車において、後部扉を開閉する際、ハイマウントリアパネル内右側配線処置が不適切なため、後部扉関係部品と接触し断線する可能性があります。結果、方向指示器の不灯あるいは点滅状態、制動灯、尾灯、番号灯の不灯が保安基準を満たさなくなり、最悪の場合、重大事故につながるおそれがあります。

2. 改善措置の内容

- ① ハイマウントリアパネル右側に新たに配線保護カバーの取付を致します。
- ② 取付に関する作業時間は、約0.5hを見込んでおります。

3. 対象車両（別紙①リコール対象車参照）

回転ダンプ式塵芥車で、2016年2月～2021年7月迄に生産したハイマウントリアパネル装着車(582台)。
別添①一覧表をご確認下さい。

※ 期間内でも対象にならない車両もあります。

4. お問い合わせ窓口（平日9:00～17:30）

該当のお客様には弊社担当者より個別にご案内申し上げます。
ご不明点が御座いましたら、以下の窓口までお問い合わせ下さい。

本社 品質保証部	079-568-1927	新潟支店	025-265-0276
仙台支店	022-237-4171	静岡支店	054-281-2388
埼玉支店	048-777-1891	関西支店	072-925-4009
千葉支店	043-243-2737	京都営業所	075-631-3391
西東京支店	042-568-2971	広島支店	082-893-2231
東京支店	03-5569-1740	四国支店	087-841-3330
神奈川支店	045-505-0031	福岡支店	092-591-1201
名古屋支店	052-882-4571	鹿児島支店	099-282-8352

以上

別紙 ①

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	2KG-XZU700A	「ダイナ」	XZU700-0008159～XZU700-0009572 平成30年1月9日～令和1年5月9日	3	
	TKG-XZU710		XZU710-0020289 平成28年11月22日	1	
日野	2KG-XZU700M	「日野 デュトロ」	XZU700-0007953～XZU700-0012002 平成29年9月14日～令和3年5月18日	49	
	2KG-XZU700X		XZU700-0007992～XZU700-0011962 平成29年11月18日～令和3年5月10日	55	
	2KG-XZU710M		XZU710-0025403～XZU710-0032293 平成30年6月2日～令和3年4月18日	21	
	2PG-XZU710M		XZU710-0032576 令和3年6月14日	1	
	2SG-XKU702M		XKU702-0001039～XKU702-0001066 令和1年10月23日～令和3年5月25日	7	
	2SG-XKU712M		XKU712-0001314 令和1年9月30日	1	
	TKG-XZU700M		XZU700-0005929～XZU700-0007756 平成28年3月28日～令和2年9月24日	16	
	TKG-XZU700X		XZU700-0005774～XZU700-0007811 平成28年4月8日～平成29年7月31日	15	
	TKG-XZU702M		XZU702-0001009～XZU702-0001359 平成29年7月26日～令和1年6月27日	5	
	TKG-XZU710M		XZU710-0018198～XZU710-0021639 平成28年6月21日～平成29年3月28日	2	
日野	TPG-XZU702M	「日野 デュトロ」	XZU702-0001062～XZU702-0001343 平成29年12月10日～令和1年5月6日	2	
	TSG-XKU700M		XKU700-0001190～XKU700-0001198 平成28年11月24日～平成29年3月23日	4	
	TSG-XKU712M		XKU712M-0001040 平成30年4月25日	1	
	TKG-FC9JCAA	「日野 レンジャー」	FC9JCA-27276～FC9JCA-27516 平成29年5月29日～平成29年6月13日	2	
いすゞ	2PG-NPR88AN	「エルフ」	NPR88-7005521～NPR88-7006044 令和2年4月20日～令和2年5月10日	2	
	2PG-NPR88YN		NPR88Y-7000161～NPR88Y-7007917 平成30年5月18日～令和3年5月27日	121	
	2RG-NPR88YN		NPR88Y-7001195～NPR88Y-7008165 平成30年12月26日～令和3年7月13日	45	
	TFG-NPR82ZN		NPR82-7003944～NPR82-7003947 平成30年9月6日～平成30年9月12日	4	
	TKG-NPR85YN		NPR85Y-7010264～NPR85Y-7017670 平成28年2月18日～平成30年1月15日	63	
	TPG-NPR85AN		NPR85-7062098～NPR85-7090069 平成28年9月6日～令和1年8月19日	13	
	TPG-NPR85N		NPR85-7075382～NPR85-7083357 平成30年3月19日～平成30年12月11日	6	
	TPG-NPR85YN		NPR85Y-7011979～NPR85Y-7016530 平成28年6月27日～平成29年9月13日	3	
	2PG-FRR90S2	「フォワード」	FRR90-7128000～FRR90-7158431 平成30年5月26日～令和2年7月21日	2	
三菱	2PG-FEB50	「ふそうキャンター」	FEB50-582431 令和2年8月7日	1	
	2PG-FEB90		FEB90-560045～FEB90-582608 平成29年11月23日～令和3年5月21日	89	
	2RG-FEB50		FEB50-590151 令和3年5月24日	1	
	2RG-FEB90		FEB90-560678～FEB90-560952 平成30年4月13日～平成30年7月14日	4	

別紙 ①

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	TKG-FEB90	「ふそうキャンター」	FEB90-541032～FEB90-550955 平成28年2月22日～平成29年3月1日	17	
	TPG-FEB80		FEB80-571979～FEB80-572710 令和1年7月8日～令和1年8月19日	2	
	TPG-FEB90		FEB90-550003～FEB90-552130 平成28年7月30日～平成29年10月30日	21	
UDトラック	2PG-FEB9Y	「カゼット」	FEB9Y-560048～FEB9Y-580038 平成31年2月7日～令和3年5月11日	3	
	(計33型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年2月18日～令和3年7月13日	(計582台)	

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
- ・本件は、令和5年6月16日付け、届出番号「5330」にてリコール届出を行ったものと、同内容であるが、リコール対象外の車両において同様の不具合が発生することを確認したため、範囲を拡大して新たに届出するものである。