

弊社架装の入浴車のリコールに関するお知らせ（対象車両追加）

平成21年5月21日、株式会社モリタエコノスは次の内容のリコールを国土交通省に届け出ました。（平成21年4月24日付リコールの対象車両を追加したものです）

対象車両をご愛用いただいておりますお客様には大変ご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません。心からお詫び申し上げます。

当該車両をお持ちのお客様には、お知らせのダイレクトメール、電話、訪問等で直接ご連絡させていただきます。お客様にはご無理を申しあげることになりますが、お時間の都合をつけていただいた上、弊社による無償修理をさせていただきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

1. 不具合の内容

平成21年2月から平成21年3月の間に製作した入浴車におきまして、入浴設備組立時に、燃料タンク上面に穴をあけてしまったものがあります。そのため、燃料が漏れるおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、燃料タンクを点検します。穴が開いている場合は、燃料タンクを新品と交換します。

3. 対象台数

4台

4. 改善作業時間

約2～3時間/台

5. お問い合わせ窓口 (株)モリタエコノス

本社 品質保証部	072-995-0613	静岡営業所	054-281-2388
仙台支店	022-237-4171	名古屋支店	052-882-4571
秋田営業所	018-845-4404	北陸出張所	076-443-6055
埼玉支店	048-777-1891	関西支店	0798-34-6561
千葉支店	043-243-2737	京都営業所	075-631-3391
東京支店	03-5569-1740	広島支店	082-893-2231
西東京営業所	042-531-7581	四国支店	087-841-3330
新潟営業所	025-265-0276	福岡支店	092-591-1201
神奈川支店	045-505-0031	鹿児島営業所	099-282-8352

6 . リコール対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	ABF-SK82M	ボンゴ	SK82M401137,401155 平成 21 年 2 月 24 日 ~ 平成 21 年 3 月 2 日	2	
	ABF-SK82V		SK82V404032,404170 平成 21 年 2 月 24 日 ~ 平成 21 年 3 月 2 日	2	
			合計	4	

備考) 本件は、平成 21 年 4 月 24 日付、届出番号「2307」にてリコール届出を行ったものですが、選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加し、新たに届出するものです。