



株式会社モリタエコノス

弊社架装の塵芥車のリコールに関するお知らせ

平成21年12月25日、株式会社モリタエコノスは次の内容のリコールを国土交通省に届け出ました。

対象車両をご愛用いただいておりますお客様には大変ご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません。心からお詫び申し上げます。

当該車両をお持ちのお客様には、お知らせのダイレクトメールまたは電話、訪問等で直接ご連絡させていただきます。

お客様にはご無理を申しあげることになりますが、お時間の都合をつけていただいた上、弊社による無償修理をさせていただきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

1. 不具合の内容

平成18年1月から平成21年11月の間に製作した塵芥車におきまして、荷箱上部にある天井シートカバーを固定しているノブボルトの締付けが不足しているものがあります。そのためノブボルトが緩み、最悪の場合、天井シートカバーの押え板が脱落するおそれがあります。

2. 改善の内容

ノブボルトを取外し、六角ボルトに交換します。

3. 対象台数

604台

4. 改善作業時間

約10分/台

5. お問い合わせ窓口 (株)モリタエコノス

本社 品質保証部	072-995-0613	静岡営業所	054-281-2388
仙台支店	022-237-4171	名古屋支店	052-882-4571
秋田営業所	018-845-4404	北陸出張所	076-443-6055
埼玉支店	048-777-1891	関西支店	0798-34-6561
千葉支店	043-243-2737	京都営業所	075-631-3391
東京支店	03-5569-1740	広島支店	082-893-2231
西東京営業所	042-531-7581	四国支店	087-841-3330
新潟営業所	025-265-0276	福岡支店	092-591-1201
神奈川支店	045-505-0031	鹿児島営業所	099-282-8352

6. リコール対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	AFG-NKR82AN	エルフ	NKR82AN-7000569 ～ NKR82AN-7001399 平成18年2月24日 ～ 平成19年5月16日	11	
	BDG-NKS85AN		NKS85AN-7000079, NKS85AN-7003610, NKS85AN-7006163 平成19年6月22日, 平成19年12月21日, 平成20年7月28日	3	
	BDG-NMR85N		NMR85N-7003062 ～ NMR85N-7010051 平成19年8月7日 ～ 平成21年10月20日	10	
	BDG-NPR85AN		NPR85AN-7000759 ～ NPR85AN-7011143 平成19年6月5日 ～ 平成21年9月3日	13	
	BKG-NMR85AN		NMR85AN-7000187 ～ NMR85AN-7010070 平成19年7月30日 ～ 平成21年10月22日	84	
	NFG-NKR82AN		NKR82AN-7001432, NKR82AN-7001434, NKR82AN-7001470 平成19年6月27日, 平成19年6月22日, 平成20年7月24日	3	
	NFG-NKR82XAN		NKR82XAN-7001522 平成19年12月18日	1	
	NFG-NMR82AN		NMR82AN-7000055 ～ NMR82AN-7000664 平成19年10月12日 ～ 平成21年11月12日	15	
	PA-NPR81N		NPR81N-7016896 ～ NPR81N-7031731 平成18年1月18日 ～ 平成20年5月30日	31	
	PB-NKR81AN		NKR81AN-7028987 ～ NKR81AN-7071565 平成18年1月19日 ～ 平成19年3月26日	66	
	PB-NKR81N		NKR81N-7040662 ～ NKR81N-7068125 平成18年3月18日 ～ 平成19年2月23日	14	
	PDG-NKR85YN		NKR85YN-7000547 ～ NKR85YN-7001438 平成20年3月4日 ～ 平成21年9月14日	6	
	PDG-NPR75N		NPR75N-7000210 ～ NPR75N-7005864 平成19年6月7日 ～ 平成21年11月13日	34	
PKG-NPR75N	NPR75N-7005795 平成21年11月9日	1			
ニッサン	AFG-AKR82AN	アトラス	AKR82AN-7000025, AKR82AN-7000026 平成18年8月23日, 平成18年8月24日	2	
	BKG-AMR85AN		AMR85AN-7000073 平成19年11月15日	1	
	PB-AKR81AN		AKR81AN-7003833 平成18年3月24日	1	
	PDG-APR75N		APR75N-7000018 平成19年6月27日	1	
トヨタ	BDG-XZU304A	トヨタダイナ	XZU304A-1002439, XZU304A-1002453, XZU304A-1004488 平成18年12月7日, 平成18年12月22日, 平成19年8月24日	3	
	BDG-XZU404		XZU404-1001953 平成20年8月4日	1	
	NBG-BZU300A		BZU300A-1000665 ～ BZU300A-523843 平成19年11月30日 ～ 平成20年7月23日	7	
	BDG-XZU304A	トヨエース	XZU304A-1006158, XZU304A-1006231, XZU304A-1008915 平成20年2月8日, 平成20年2月8日, 平成21年1月20日	3	
	BJG-XKU304A		XKU304A-1000826 平成21年3月4日	1	
	PB-XZU301A		XZU301A-1003076, XZU301A-1003209, XZU301A-1003702 平成18年6月26日, 平成18年7月25日, 平成18年8月25日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KK-FE73CB	ふそう キャンター	FE73CB-520104 ~ FE73CB-523843 平成18年6月22日 ~ 平成19年7月18日	13	
	PA-FE73DB		FE73DB-520087 ~ FE73DB-521635 平成18年1月24日 ~ 平成19年7月20日	10	
	PA-FE73DC		FE73DC-520642 平成19年2月23日	1	
	PA-FE83DC		FE83DC-520119 平成18年10月6日	1	
	PA-FE83DCX		FE83DCX-520063 平成18年12月1日	1	
	PA-FE83DCY		FE83DCY-520132 ~ FE83DCY-520827 平成18年1月24日 ~ 平成19年7月20日	11	
	PA-FE83DEY		FE83DEY-520472 ~ FE83DEY-521560 平成18年3月3日 ~ 平成18年12月15日	6	
	PA-FG73DC		FG73DC-520038 平成18年3月24日	1	
	PDG-FE73BB		FE73BB-530015, FE73BB-530025, FE73BB-550023 平成18年12月22日, 平成19年3月5日, 平成20年8月28日	3	
	PDG-FE73DB		FE73DB-530082 ~ FE73DB-560260 平成19年6月11日 ~ 平成21年10月16日	20	
	PDG-FE73DC		FE73DC-530286 ~ FE73DC-560032 平成19年7月11日 ~ 平成21年7月21日	12	
	PDG-FE83DC		FE83DC-530399 ~ FE83DC-560376 平成19年7月6日 ~ 平成21年9月25日	21	
	PDG-FE83DE		FE83DE-530652 ~ FE83DE-560433 平成19年7月6日 ~ 平成21年11月12日	16	
	PDG-FG74DC		FG74DC-550075 平成21年3月25日	1	
マツダ	BKG-LKR85AN	タイタン	LKR85AN-7000142, LKR85AN-7000413, LKR85AN-7001082 平成19年8月9日, 平成20年2月20日, 平成21年6月23日	3	
	BKG-LMR85AN		LMR85AN-7000174 ~ LMR85AN-7000427 平成20年3月24日 ~ 平成21年9月28日	4	
	PA-LPR81N		LPR81N-7002013 平成18年6月5日	1	
	PB-LKR81AN		LKR81AN-7004300 ~ LKR81AN-7007394 平成18年1月31日 ~ 平成18年11月21日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BDG-XZU304E	日野 デュトロ	XZU304E-1005306, XZU304E-1006633 平成19年10月2日 , 平成20年2月25日	2	
	BDG-XZU304X		XZU304X-1002352 ~ XZU304X-1010134 平成18年12月25日 ~ 平成21年10月22日	54	
	BDG-XZU334M		XZU334M-1001284 平成20年3月26日	1	
	BDG-XZU404M		XZU404M-1001218 ~ XZU404M-1002605 平成19年3月27日 ~ 平成21年9月18日	7	
	BDG-XZU404X		XZU404X-1002350 ~ XZU404X-1002425 平成21年3月23日 ~ 平成21年6月10日	5	
	BDG-XZU414M		XZU414M-1004283 ~ XZU414M-1012767 平成19年1月10日 ~ 平成21年9月28日	9	
	BJG-XKU304X		XKU304X-1000670 ~ XKU304X-1000909 平成19年7月9日 ~ 平成21年11月4日	22	
	LD-BZU300X		BZU300X-1000097 ~ BZU300X-1000361 平成18年1月26日 ~ 平成18年11月2日	10	
	NBG-BZU300X		BZU300X-1000475 ~ BZU300X-1001329 平成19年6月21日 ~ 平成21年8月31日	23	
	PB-XZU301X		XZU301X-1001494 ~ XZU301X-1004183 平成18年2月10日 ~ 平成18年10月31日	10	
	PB-XZU331M		XZU331M-1000470 平成18年9月21日	1	
	PB-XZU404M		XZU404M-1000437, XZU404M-1000666, XZU404M-1000672 平成18年3月9日 , 平成18年7月14日 , 平成18年7月18日	3	
	PB-XZU414M		XZU414M-1001568, XZU414M-1002771, XZU414M-1003338 平成18年3月27日 , 平成18年7月27日 , 平成18年9月28日	3	
	PD-XZU304X		XZU304X-1000792, XZU304X-1000921 平成18年3月2日 , 平成18年3月14日	2	
	PH-XZU304X		XZU301X-1001779 ~ XZU301X-1002218 平成18年9月6日 ~ 平成18年11月17日	8	
合 計				604	

※対象車の車体番号及び製作期間範囲には、対象にならない車体も含まれている場合があります。