

## 改善箇所説明図

対象車両外観



改善前



改善後



- 対象車は正規の積載荷重中心位置銘板に変更し、識別するため、銘板右上部に "R" を打刻する

### 【不具合の内容】

積載荷重中心位置の不備

### 【改善の内容】

積載荷重中心位置の変更と銘板の貼り替え

### 【識別方法】

積載荷重中心位置銘板右上部に "R" の刻印を打刻