

弊社架装の小型回転式塵芥車のリコールに関するお知らせ

弊社は、2023年6月16日に下記のリコール及び改善対策を国土交通省に届出致しました。お客様には多大なるご迷惑、ご心配をお掛け致しますこととなり、心より深くお詫び申し上げます。

つきましては、不具合内容および対応について、下記の通りお知らせ致します。

今後とも更なる品質向上を目指し、お客様の信頼にお応えできるよう一層努力して参りますので、何卒末永くご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

謹白

1. 不具合内容

小型回転式塵芥車において、後部扉を開閉する際、ハイマウントリアパネル内右側配線処置が不適切なため、後部扉関係部品と接触し断線する可能性があります。結果、方向指示器の不灯あるいは点滅状態、制動灯、尾灯、番号灯の不灯が保安基準を満たさなくなり、最悪の場合、重大事故につながるおそれがあります。

2. 改善措置の内容

- ① ハイマウントリアパネル右側に新たに配線保護カバーの取付を致します。
- ② 取付に関する作業時間は、約0.5hを見込んでおります。

3. 対象車両（別紙①リコール対象車参照）

回転ダンプ式塵芥車で、2014年6月～2021年6月迄に生産したハイマウントリアパネル装着車(1501台)。
別添①一覧表をご確認下さい。

※ 期間内でも対象にならない車両もあります。

4. お問い合わせ窓口（平日9:00～17:30）

該当のお客様には弊社担当者より個別にご案内申し上げます。
ご不明点が御座いましたら、以下の窓口までお問い合わせ下さい。

本社 品質保証部	079-568-1927	新潟支店	025-265-0276
仙台支店	022-237-4171	静岡支店	054-281-2388
埼玉支店	048-777-1891	関西支店	072-947-2121
千葉支店	043-243-2737	京都営業所	075-631-3391
西東京支店	042-568-2971	広島支店	082-893-2231
東京支店	03-5569-1740	四国支店	087-841-3330
神奈川支店	045-505-0031	福岡支店	092-591-1201
名古屋支店	052-882-4571	鹿児島支店	099-282-8352

以上

別添 ①

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	TKG-XZU600A	「ダイナ」	XZU600-0008941～XZU600-0016771 平成27年1月28日～平成29年10月6日	8	
	TKG-XZU675		XZU675-0005340 平成27年8月24日	1	
	TKG-XZU600H		XZU600-0011527～XZU600-0022574 平成28年1月26日～平成31年4月26日	5	
	TPG-XZU600A		XZU600-0016995～XZU600-0022147 平成29年11月7日～平成31年3月18日	2	
	2RG-XZU600H		XZU600-0030584 令和2年12月9日	1	
ニッサン	2RG-FEAVW	「アトラス」	FEAVW-5800036 令和2年2月19日	1	
マツダ	TPG-LMR85AN	「タイタン」	LMR85-7001111～LMR85-7001113 平成28年9月20日～平成28年9月22日	2	
	TPG-LMR85N		LMR85-7001136 平成28年12月16日	1	
	2RG-LMR88N		LMR88-7000051 令和2年9月10日	1	
日野	TKG-XZU600E	「日野 デュトロ」	XZU600-0006657～XZU600-0024369 平成26年3月28日～令和1年6月26日	69	
	TKG-XZU600X		XZU600-0008850～XZU600-0024095 平成26年11月25日～令和1年6月27日	108	
	TQG-XKU600X		XKU600-0001592～XKU600-0001638 平成27年2月25日～平成27年8月28日	9	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	TSG-XKU600X	「日野 デュトロ」	XKU600-0001589～XKU600-0001997 平成27年6月30日～令和1年7月19日	35	
	TKG-XZU675M		XZU675-0005714～XZU675-0007025 平成27年9月4日～平成28年11月14日	8	
	TKG-XZU640F		XZU640-0005467 平成29年2月22日	1	
	TKG-XZU600F		XZU600-0015991 平成29年4月21日	1	
	TPG-XZU600X		XZU600-0016932～XZU600-0022950 平成29年9月24日～平成31年3月21日	14	
	TKG-XZU640M		XZU640-0005931～XZU640-0006407 平成29年12月28日～令和1年5月6日	8	
	TKG-XZU605M		XZU605-0018680～XZU605-0024652 平成30年2月6日～令和1年6月25日	2	
	TKG-XZU685M		XZU685-0007341 平成30年2月16日	1	
	TPG-XZU600E		XZU600-0019309～XZU600-0022124 平成30年5月14日～平成31年4月2日	2	
	2KG-XZU600F		XZU600-0019460 平成30年5月29日	1	
	TPG-XZU640M		XZU640-0006338～XZU640-0006402 平成31年3月1日～令和1年5月22日	2	
	2RG-XZU640M		XZU640-0006444～XZU640-0007110 令和1年7月8日～令和3年3月18日	10	
	2RG-XZU605X		XZU605-0025403～XZU605-0033241 令和1年7月30日～令和3年6月8日	60	
	2RG-XZU600E		XZU600-0024499～XZU600-0032921 令和1年8月24日～令和3年4月20日	16	
	2SG-XKU605X		XKU605-0001431～XKU605-0001562 令和1年11月11日～令和3年4月20日	9	
	2KG-XZU640F		XZU640-0006771 令和2年4月20日	1	
2RG-XZU605M	XZU605-0026676～XZU605-0031954 令和2年5月12日～令和3年3月26日	4			
いすゞ	TKG-NMR85AN	「エルフ」	NMR85-7025414～NMR85-7027512 平成26年9月24日～平成27年3月9日	17	
	TFG-NMR82ZAN		NMR82-7001435～NMR82-7001948 平成26年10月27日～令和1年7月18日	13	
	TFG-NMR82ZN		NMR82-7001434～NMR82-7002251 平成26年10月27日～令和2年6月16日	12	
	TKG-NMR85N		NMR85-7026182～NMR85-7027841 平成26年11月5日～平成27年4月15日	17	
	TKG-NKR85AN		NKR85-7041885～NKR85-7073194 平成26年11月9日～平成30年9月10日	6	
	TFG-NKR82ZAN		NKR82-7001694～NKR82-7001733 平成26年11月16日～平成31年4月26日	12	
	SKG-NKR85YN		NKR85Y-7005024～NKR85Y-7006267 平成26年12月27日～平成28年3月28日	2	
	TPG-NMR85N		NMR85-7027085～NMR85-7045490 平成27年2月9日～令和1年8月20日	251	
	TPG-NKR85AN		NKR85-7043475～NKR85-7084361 平成27年2月26日～令和1年7月25日	50	
	TPG-NMR85AN		NMR85-7027079～NMR85-7045227 平成27年3月9日～令和1年8月18日	175	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	TPG-NKS85AN	「エルフ」	NKS85-7006496～NKS85-7012473 平成27年3月22日～令和1年7月1日	9	
	TKG-NKR85N		NKR85-7046471～NKR85-7078522 平成27年5月19日～平成31年3月28日	2	
	TKG-NKR85YN		NKR85Y-7006756～NKR85Y-7007116 平成28年8月31日～平成29年1月24日	5	
	TPG-NKR85N		NKR85-7056419～NKR85-7079116 平成29年4月10日～平成31年3月10日	3	
	2PG-NKR88YN		NKR88Y-7000017～NKR88Y-7001118 平成30年5月30日～令和3年4月9日	11	
	2RG-NMR88N		NMR88-7000023～NMR88-7006751 平成31年3月28日～令和3年5月24日	106	
	2RG-NMR88AN		NMR88-7000050～NMR88-7006653 令和1年6月28日～令和3年5月31日	72	
	2RG-NKR88AN		NKR88-7000130～NKR88-7012493 令和1年8月29日～令和3年3月30日	13	
	2PG-NMS88AN		NMS88-7000128 令和1年11月4日	1	
	2PG-NPR88YN		NPR88Y-7003013 令和2年1月10日	1	
	2SG-NMR88N		NMR88-7005199 令和3年2月24日	1	
三菱	TKG-FEA50	「ふそう キャンター」	FEA50-530143～FEA50-552151 平成26年11月14日～平成29年5月18日	108	
	TKG-FEA80		FEA80-530248 平成27年2月2日	1	
	TQG-FEA53		FEA53-540066～FEA53-550017 平成28年3月14日～平成28年9月28日	2	
	TPG-FEA50		FEA50-550006～FEA50-572613 平成28年7月11日～令和1年8月9日	144	
	TRG-FEA50		FEA50-571592 平成31年1月24日	1	
	2PG-FEA80		FEA80-580005～FEA80-580305 令和1年8月28日～令和2年9月30日	5	
	2PG-FEAV0		FEAV0-580153～FEAV0-590035 令和1年9月6日～令和3年6月24日	75	
	2RG-FEAV0		FEAV0-580659 令和1年12月17日	1	
	2PG-FGA50		FGA50-580149 令和2年10月12日	1	
	2RG-FEA80		FEA80-590023 令和3年5月25日	1	
(計60型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年3月28日～令和3年6月24日	(計1501台)		

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。